# A.R. 24.10.2013 (3x) En vigueur 1.1.2014 M.B. 28.11.2013

Modifier

Insérer

**Enlever** 

## **Article 35 - IMPLANTS**

§  $\mathbf{1}^{\mathrm{er}}$ . Sont considérés comme relevant de la compétence des fournisseurs d'implants (U) :

### A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE:

A.R. 24.10.2013		M.B. 28.11.2013 pag. 92443		
		Catégorie 2		
		HANCHE : Prothèse fémorale :		
•••				
<del>688531</del>	<del>688542</del>	Tige standard pour placement sans ciment	U	<del>810</del>
688553	688564	Tige standard pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux	Ų	<del>810</del>
704130 	704141	<u>Tige standard pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement</u>	<u>U</u>	<u>810</u>
688590	688601	Tige de forme anatomique pour placement sans ciment	Ĥ	900
<del>688612</del>	688623	Tige de forme anatomique et pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux	Ų	900
<u>704152</u>	<u>704163</u>	Tige de forme anatomique pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement	<u>U</u>	900
A.R. 24.10.2013		M.B. 28.11.2013 pag. 92451		
688634	688645	Tige pour révision à placer avec ciment et utilisée lors de la prestation d'une des prestations 293436 – 293440 ou 279016-279020 y compris le centraliseur éventuel	U	1238
A.R. 24.10.2013		M.B. 28.11.2013 pag. 92451 + pag. 92443		
688656	688660	Tige pour révision à placer sans ciment et utilisée lors de la d'une des prestations 293436 - 293440 ou 279016-279020	U	<del>1380</del>
688671	<del>688682</del>	Tige pour révision pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et utilisée lors d'une des		4200

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92443 704174 704185 Tige pour révision verrouillable à placer avec ciment et utilisée lors d'une des prestations 293436 - 293440 ou 279016-279020, y compris le centraliseur éventuel et les vis de verrouillage 1292 U 704196 704200 Tige pour révision pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement et utilisée lors d'une des prestations 293436- 293440 ou 279016-279020 U 1380 704211 704222 Tige pour révision verrouillable pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement et utilisée lors d'une des prestations 293436 - 293440 ou 279016-279020, y compris les vis de verrouillage 1434 688715 688726 Tige utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la hanche, pour placement sans ciment 1908 688730 688741 Tige pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et destinée à être utilisée en cas de reconstruction de l'os de la hanche 1908 Le remboursement n'est accordé que lorsque la reconstruction est couplée à une ostéotomie trochantérodiaphysaire. 704233 704244 Tige verrouillable utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la hanche, pour placement avec ciment, y compris le centraliseur éventuel et les vis de verrouillage U 1570 Tige utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la 704255 704266 hanche, pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement **1908** 704270 704281 Tige verrouillable utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la hanche, pour placement sans ciment, avec ou sans revêtement, y compris les vis de verrouillage 1962 Partie acétabulaire (cupule) : Cupules non modulaires: 688870 688881 Cupule non modulaire en polyéthylène y compris l'obturateur ou les plugs U 176 688892 688903 Cupule non modulaire d'une pièce, avec partie interne en polyéthylène et partie externe en métal pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux y compris U 547 l'obturateur ou les plugs Cupule non modulaire d'une pièce avec revêtement interne 689430 689441 pour métal sur métal ou céramique sur céramique y U 958 compris l'obturateur ou les plugs 704292 704303 Cupule non modulaire en polyéthylène highly crosslinked y compris l'obturateur ou les plugs U 176

<u>704314</u>	<u>704325</u>	Cupule non modulaire d'une pièce, avec partie interne en polyéthylène highly cross-linked et partie externe en métal pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux y compris l'obturateur ou les plugs  Cupules modulaires : Partie interne :	<u>U</u>	<u>547</u>
<u>704336</u>	704340	Partie interne d'une cupule modulaire - polyéthylène highly cross-linked y compris l'obturateur ou les plugs	<u>U</u>	<u>184</u>
688951	688962	Partie externe : Partie externe d'une cupule modulaire – standard <u>y compris</u> <u>I'obturateur ou les plugs</u>	U	445
688973	688984	Partie externe d'une cupule modulaire - pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux <u>y compris</u> <u>l'obturateur ou les plugs</u>	U	543
		L'obturateur ou les plugs de la cupule sont compris remboursement de la cupule.	<del>d</del> a	<del>ns le</del>
		EPAULE:		
		Humérus :		
<u>704351</u>	704362	Tige humérale modulaire longue verrouillable, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pour placement avec ciment, y compris tous les éléments d'assemblage et les vis de verrouillage	<u>U</u>	<u>1024</u>
<u>704373</u>	704384	Tige humérale modulaire longue verrouillable, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pour placement sans ciment et non pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage et les vis de verrouillage	<u>U</u>	<u>1024</u>
<u>704395</u>	<u>704406</u>	Tige humérale modulaire longue verrouillable, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les		
		éléments d'assemblage et les vis de verrouillage	<u>U</u>	<u>1154</u>
695354	695365	Glénoide glène pour prothèse de l'épaule - Standard en polyéthylène	U	330
695376 	695380	Glénoide glène non-modulaire d'une pièce pour prothèse de l'épaule, avec partie externe en métal et partie intérieure recouverte de polyéthylène (metal backed)	U	437
704440	704404	Olèma mann muathèan da lléireadh Otanda l		
<u>704410</u>	<u>704421</u>	Glène pour prothèse de l'épaule - Standard en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>330</u>

704432	704443	Glène non-modulaire d'une pièce pour prothèse de l'épaule, avec partie externe en métal et partie intérieure recouverte de polyéthylène highly cross linked (metal backed)	<u>U</u>	<u>437</u>
<u>704454</u>	704465	Partie interne d'une glène modulaire pour prothèse anatomique de l'épaule en polyéthylène highly cross- linked	<u>u</u>	<u>200</u>
		Disque in <u>ter</u> vertébral		
704476	704480	Insert ou noyau, en polyéthylène highly cross-linked, d'une prothèse totale de disque lombaire	<u>U</u>	<u>260</u>
		GENOU:		
		Composants tibiaux		
		Unicondylaire:		
<u>704491</u>	704502	Composant tibial unicondylaire monobloc en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>650</u>
		Bicondylaire:		
<u>704513</u>	704524	Composant tibial bicondylaire monobloc en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>325</u>
<u>704535</u>	704546	Insert bicondylaire contraint en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>550</u>
<u>704550</u>	704561	Insert en polyéthylène highly cross-linked contraint bicondylaire, pour révision	<u>U</u>	<u>550</u>
		Bicompartimental		
<u>704572</u>	704583	Composant tibial d'une prothèse bicompartimentale, monobloc en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>325</u>
		Cheville:		
704594	<u>704605</u>	Insert talaire en polyéthylène highly cross-linked	<u>U</u>	<u>275</u>
 A.R. 24.10.2013		M.B. 28.11.2013 pag. 92448		
		SUBSTITUTS OSSEUX :		
<u>738010</u>	738021	Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de bloc solide, par conditionnement	<u>U</u>	200

738032 738043 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement jusqu'à 5cc y compris, conditionnement

120

738054 738065 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement de plus de 5cc, par conditionnement

**200** U

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92443

#### REGLES D'APPLICATION

§ 5. Pour les prothèses articulaires :

4° Les tiges pour prothèses de hanche visées aux prestations 688634-688645, 688656-688660 et 688671-688682 704174-704185, 704196-704200 et 704211-704222 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'en cas de révision. Une intervention exceptionnelle de l'assurance obligatoire peut cependant être autorisée, après implantation, par le Collège des médecins-directeurs en cas d'utilisation de ces tiges en primo-implantation, et ce sur base d'une demande contenant un rapport médical détaillé justifiant cette utilisation.

- § 5bis. Pour les prothèses de cheville :
- 1. Indications et critères d'exclusion

Les prestations 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506 et, 720510-720521 et 704594-704605 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le score de l'AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) est inférieur à 60/100 et que si la prothèse de cheville est implantée dans une des indications suivantes:

2. Procédure de demande de remboursement

Les prestations 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506 et, 720510-720521 et 704594-704605 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié. Cette notification se fait au moyen des formulaires pré-opératoire et d'implantation dûment complétés.

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92448

§ 5terdecies. Les prestations 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le substitut osseux est utilisé lors d'une fracture récente (maximum 3 mois) du calcaneus, du plateau tibial ou de la tête humérale et que si celui-ci est utilisé lors des prestations suivantes : 275332-275343, 275354-275365, 275376-275380, 290474-290485, 290496-290500, 290533-290544, 291815-291826.

Le remboursement de la prestation 738010-738021 est limité à maximum 2 conditionnements par intervention.

Le remboursement de la prestation 738032-738043 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention.

Le remboursement de la prestation 738054-738065 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention.

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92443

#### § 5quaterdecies.

Les tiges mentionnées sous les prestations 688693-688704, 704233-704244, 704255-704266 et 704270-704281 sont considérées comme des tiges de reconstruction à la condition :

— qu'elles soient destinées à être utilisées après une ostéotomie trochantérodiaphysaire pour remplacer le cortex osseux, lorsque celui-ci a été retiré de manière circulaire au niveau métaphysaire et/ou diaphysaire, entraînant une interruption de la continuité osseuse.

#### <u>Ou</u>

- qu'elles possèdent une longueur minimale de 25 cm une fois toutes
   les parties de la tiges assemblées et possèdent un ancrage diaphysaire stable.
- **§ 16.** Les dispositions relatives aux prestations suivantes sont d'application:
- A. Orthopédie et traumatologie.

#### Catégorie 2:

Hanche:

688516-688520, 688531 - 688542, 688553 - 688564, 688575-688586, 688590 - 688601, 688612 - 688623, 688634-688645, 688656 - 688660, 688671 - 688682, 688693-688704, 688715 - 688726, 688730 - 688741, 688752-688763, 688774-688785, 688796-688800, 688811-688822, 688833-688844, 688855-688866, 688870-688881, 688892-688903, 688914-688925, 688936-688940, 688951-688962, 688973-688984, 689415-689426, 689430-689441, 689474-689485, 689076-689080 et. 715352-715363, 704130-704141, 704152-704163, 704174-704185, 704196-704200, 704211-704222, 704233-704244, 704255-704266, 704270-704281, 704292-704303, 704314-704325 et 704336-704340

#### Humérus:

695273 - 695284, 695295 - 695306, 695310 - 695321, 695332 - 695343, 695354 - 695365, 695376 - 695380, 695413 - 695424

720016-720020, 720031-720042, 720053-720064, 720075-720086, 720090-720101, 720112-720123, 720134-720145, 720156-720160, 720171-720182, 720193-720204, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263, 720274-720285, 720311-720322, 720333-720344, 720355-720366, 720370-720381, 720392-720403 et 720296-720300

704351-704362, 704373-704384, 704395-704406, 704410-704421, 704432-704443 et 704454-704465

#### Cheville:

720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506, 720510-720521, **704594-704605** 

```
Genou:
734016-734020, 734031-734042, 734053-734064, 734075-734086,
734090-734101, 734112-734123, 734134-734145, 734156-734160,
734171-734182, 734193-734204, 734215-734226, 734230-734241,
734252-734263, 734274-734285, 734296-734300, 734311-734322,
734333-734344, 734355-734366, 734370-734381, 734392-734403,
734414-734425, 734436-734440, 734451-734462, 734473-734484,
734495-734506, 734510-734521, 734532-734543, 734554-734565,
734576-734580, 734591-734602, 734613-734624, 734635-734646,
734650-734661, 734672-734683, 734694-734705, 734716-734720,
734731-734742, 734753-734764, 734775-734786, 734790-734801,
734812-734823, 734834-734845, 734856-734860, 734871-734882,
734893-734904, 734915-734926, 734930-734941, 734952-734963,
734974-734985, 734996-735000, 735011-735022, 735033-735044,
735055-735066, 735070-735081, 735092-735103, 735114-735125,
735136-735140, 735151-735162, 735173-735184, 735195-735206,
735210-735221, 735232-735243, 735254-735265 et, 735814-735825,
704491-704502, 704513-704524, 704535-704546, 704550-704561 et
704572-704583
Disque intervertébral:
735792-735803, 736971-736982, 704476-704480
M.B. 28.11.2013 pag. 92448
Substituts osseux:
738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065.
M.B. 28.11.2013 pag. 92443
§ 17. La marge de sécurité, visée au § 4, 2° et 3°, est fixée à:
- 0 % pour les prestations:
A. Orthopédie et traumatologie:
Hanche:
688715 - 688726 704255-704266 et 688730 - 688741 704270-704281.
- 10 % pour les prestations:
```

A. Orthopédie et traumatologie:

A.R. 24.10.2013

A.R. 24.10.2013

688516-688520, <del>688531 - 688542</del>, 688575-688586, <del>688590 - 688601,</del> 688693-688704, 688752-688763, 688774-688785, 688796-688800, 688855-688866, 688870-688881, 689076-689080, 704233-704244 et 704292-704303

Disque intervertébral: 735792-735803, 736971-736982, 704476-704480

- 15 % pour les prestations:
A. Orthopédie et traumatologie:
Hanche:
688634-688645, 704174-704185.

...

- 20 % pour les prestations:

A. Orthopédie et traumatologie:

Hanche:

<del>688656 - 688660,</del> 688811 - 688822, 688833 - 688844, 689474 - 689485, 689430 - 689441, 688936 - 688940, 688951 - 688962, 688973 - 688984.

..

#### Humérus:

695273 - 695284, 695295 - 695306, 695310 - 695321, 695332 - 695343.

720016-720020, 720090-720101, 720134-720145, 720156-720160, 720193-720204, 720171-720182, 720274-720285, 720355-720366, 720370-720381, 720296-720300, 695354-695365, 695376-695380 et 695413-695424

#### 704395-704406, 704410-704421, 704432-704443 et 704454-704465

#### Cheville:

720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506, 720510-720521, **704594-704605** 

#### Genou:

734016-734020, 734031-734042, 734053-734064, 734075-734086, 734090-734101, 734112-734123, 734134-734145, 734171-734182, 734215-734226, 734230-734241, 734252-734263, 734274-734285, 734296-734300, 734311-734322, 734333-734344, 734355-734366, 734370-734381, 734392-734403, 734414-734425, 734436-734440, 734451-734462, 734473-734484, 734495-734506, 734510-734521, 734532-734543, 734554-734565, 734576-734580, 734591-734602, 734613-734624, 734635-734646, 734650-734661, 734672-734683, 734694-734705, 734716-734720, 734731-734742, 734753-734764, 734775-734786, 734790-734801, 734812-734823, 734834-734845, 734856-734860, 734893-734904, 734915-734926, 734930-734941, 734952-734963, 734974-734985, 734996-735000, 735011-735022, 735033-735044, 735055-735066, 735070-735081, 735092-735103, 735114-735125, 735136-735140, 735151-735162, 735173-735184, 735195-735206, 735210-735221, 735232-735243, 735254-735265 et, 735814-735825, 704491-704502, 704513-704524, 704535-704546, 704550-704561 et 704572-704583

•••

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92448

<u>Substituts osseux :</u> 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065.

#### A.R. 24.10.2013 M.B. 28.11.2013 pag. 92443

- 25 % pour les prestations:
A. Orthopédie et traumatologie:
Hanche:
704196-704200, 704211-704222

Humérus:

720112-720123, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263 **et**, 720311-720322, **704351-704362 et 704373-704384** 

...

- 30 % pour les prestations:

A. Orthopédie et traumatologie:

Hanche:

<del>688553 - 688564, 688612 - 688623, 688671 - 688682,</del> 688892 - 688903, 715352-715363, **704130-704141, 704152-704163** et **704314-704325**.

...

- 50 % pour les prestations:

A. Orthopédie et traumatologie:

Hanche:

688914-688925, 704336-704340.

• • •

## A.R. 15.1.2014 En vigueur 1.10.2012 M.B. 5.2.2014

Modifier

Insérer

Enlever

### **Article 35 – IMPLANTS**

#### § 8. Pour les implants cochléaires

E) La demande d'intervention de l'assurance pour la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ou 703931-703942 ou 703953-703964 doit être approuvée par le médecin-conseil de l'organisme assureur sur base d'un rapport motivé.

Le remboursement de la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ne peut être accordé que :

— minimum cinq trois ans après la prestation 683690-683701 ou 703813-703824 ou 703835-703846 ou 683233-683244 ou 703894-703905 ou 703916-703920 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire; moins de huit ans.

— minimum trois ans après la prestation 703813-703824 ou 703894-703905 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

— minimum trois cinq ans après la prestation 683690-683701 ou 703813-703824 ou 703835-703846 ou 683233-683244 ou 703894-703905 ou 703916-703920 chez les bénéficiaires à partir de moins de huit ans. leur huitième anniversaire;

Le remboursement de la prestation 703931-703942 ou 703953-703964 ne peut être accordé que :

— minimum cinq trois ans après la prestation 691891-691902 ou 703850-703861 ou 703872-703883 ou 685333-685344 ou 691935-691946 ou 703931-703942 ou 703953-703964 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire; moins de huit ans.

— minimum trois ans après la prestation 703850-703861 ou 703931-703942 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

— minimum **trois** <u>cinq</u> ans après la prestation 691891-691902 <del>ou 703850-703861</del> ou 703872-703883 ou 685333-685344 ou 691935-691946 <del>ou 703931-703942</del> ou 703953-703964 chez les bénéficiaires <u>à partir</u> de <u>moins de huit ans leur huitième anniversaire</u>.

Une autorisation exceptionnelle pour le remplacement anticipé du processeur vocal peut être accordée, pour raison impérieuse, par le Collège des médecins-directeurs sur base d'un rapport médical motivé. La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au pharmacien hospitalier et au médecin implanteur.

En cas d'implantation bilatérale, les règles valent par oreille.